

## DECATHLON rappel EDR CF ULTRA 105 DI2

EDR CF ULTRA 105 DI2

**Codes modèles concernés :** Light Blue 8902428 & Green 8817920

**Codes articles :** 5306671 / 5306672 / 5306673 / 5306674 / 5306675 / 5306676

4928585 / 4928586 / 4928587 / 4928588 / 4928589 / 4928590

**Période de vente concernée :** du 01/07/2025 au 18/03/2026



### Pourquoi ce produit est dangereux ?

Un spacer de trop a été assemblé ce qui peut entraîner un risque de pivotement de la potence, et qui pourrait, à long terme, causer une détérioration du pivot de fourche.

### Que dois-je faire ?

Veuillez ne plus utiliser ce produit et passer en atelier Décathlon afin de faire réparer votre vélo.

### Recours disponible pour les consommateurs

L'EDR CF ULTRA 105 DI2 sera pris en charge et réparé gratuitement sous garantie (retrait du spacer en trop et compression du jeu de direction).

### Contact

Nous restons à votre entière disposition pour toute question. N'hésitez pas à nous contacter via notre centre de relation client par mail: [service.clients@decathlon.com](mailto:service.clients@decathlon.com).

Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous excusons pour les désagréments occasionnés.