

## DECATHLON richiamo EDR CF ULTRA 105 DI2

EDR CF ULTRA 105 DI2

**Codici modelli interessati:** Azzurro 8902428 - Verde 8817920

**Codici articoli:** 5306671 / 5306672 / 5306673 / 5306674 / 5306675 / 5306676

4928585 / 4928586 / 4928587 / 4928588 / 4928589 / 4928590

**Periodo di vendita interessato:** dall'01/07/2025 al 18/03/2026



### Perché il prodotto è pericoloso?

È stato montato un distanziale di troppo; ciò può comportare il rischio di una rotazione improvvisa dell'attacco manubrio e, a lungo termine, potrebbe causare il danneggiamento del tubo di sterzo della forcella.

### Cosa devo fare?

Vi preghiamo di sospendere immediatamente l'utilizzo del prodotto e di recarvi presso un Laboratorio Decathlon per la riparazione della bicicletta.

### Soluzioni disponibili per i consumatori

L'EDR CF ULTRA 105 DI2 sarà presa in carico e riparata gratuitamente in garanzia (rimozione del distanziale in eccesso e compressione della serie sterzo).

### Chi contattare

Il nostro Servizio Clienti è a disposizione al seguente [Link](#).  
Ringraziandola per la comprensione, le porgiamo le nostre più sincere scuse per il disturbo.