DECATHLON | INESIS

RAPPEL PRODUIT

Date de lancement : **29/03/2023**
Si vous êtes en possession d'une **SÉRIE DE FERS INESIS (DU 5 AU PW) 900 ou d'un FER UTILITY INESIS (FER 3 ET 4) 900 achetés entre le 1er septembre 2022 et le 13 février 2023**, vous êtes concernés par l'information ci-dessous.

Nom des produits concernés: **SÉRIE DE FERS (DU 5 AU PW) 900 et FER UTILITY (FER 3 ET 4)**

Codes Modèle : 8578496, 8772609, 8578502, 8772610, 8772623, 8772565, 8772567, 8772566, 8772562, 8772568, 8563167, 8562460, 8562466, 8563170, 8562467, 8563171, 8578464, 8563168, 8562465, 8563169, 8562470, 8563174, 8563175, 8562468, 8563172, 8562469, 8563173, 8563178, 8772399, 8563176, 8563177, 8772393, 8772392, 8772395, 8772394, 8772405, 8772401, 8772403, 8578494, 8578493

Nous vous demandons de ne plus utiliser ce produit

Nous avons détecté un risque de décollage de la tête des clubs sur les produits ayant pour conséquence un risque de blessure.
Le problème provient d'une dérive de production constatée dans notre usine d'assemblage basée à Lille (France), et il a été résolu.

Une procédure pour échanger votre produit a été mise en place.
Merci de nous contacter par mail via :
recall.be@decathlon.com

Merci de votre compréhension et veuillez recevoir nos excuses pour la gêne occasionnée.

Affichage jusqu'au **29/09/2023**

Équipe INESIS

Decathlon SE, 4 bd de Mons BP 299 - 59665 Villeneuve d'Ascq Cedex - RCS Lille Métropole 306 138 900