

## **RAPPEL PRODUIT**

### **Gilets de sauvetage gonflables et leurs kits de réarmement hydrostatiques**

PLASTIMO vous informe d'un élément de sécurité important, **qui concerne UNIQUEMENT les gilets de sauvetage équipés d'un système de gonflage hydrostatique Hammar MA1 assemblé avec un cylindre de CO2 ISI et des kits de réarmement associés.**

Si vous avez acheté les produits suivants entre le **1er octobre 2019 et le 31 août 2021 inclus**, vous êtes concerné par cette campagne de vérification :

**Nom du produit : Gilet de sauvetage PILOT 165 ZIP et/ou kit de réarmement MA1**

**Marque : PLASTIMO**

**Code modèle : 8290714 / 8571488**

**RAPPEL**



- Malgré nos procédures rigoureuses de contrôle qualité, nous avons relevé un nombre de gilets de sauvetage qui ne répondent pas aux exigences de performance de sécurité, et qui sont inférieures aux standards requis par la norme ISO 12402 : à savoir un temps de gonflage supérieur à 5 sec.
- Votre sécurité est notre priorité absolue. Par conséquent, nous avons collectivement pris la décision d'étendre notre rappel de produit **UNIQUEMENT aux gilets de sauvetage et kit de réarmement MA1 + Bouteille CO2 ISI**. Nous vous demandons de cesser d'utiliser vos gilets équipés des couples percuteurs MA1 et bouteilles CO2 ISI ainsi que les kits de réarmement MA1 + ISI CO2. Ces derniers doivent être retournés pour inspection et pour effectuer le remplacement approprié du couple percuteur Hammar MA1 et bouteille CO2 ISI.
- Afin d'effectuer dans les meilleurs délais cette opération de remplacement gratuit, tous les clients en possession d'un gilet de sauvetage et/ou kit mentionnés ci-dessus, sont invités à contacter une station de révision agréée ou bien écrire directement à [gilets-lifejackets2023@plastimo.com](mailto:gilets-lifejackets2023@plastimo.com) pour procéder au retour et à l'échange de votre produit (en indiquant l'adresse de livraison où vous sera retourné votre/ vos gilets + kit).