

## DECATHLON wycofuje z rynku rower EDR CF ULTRA 105 DI2

### EDR CF ULTRA 105 DI2

**Kody modeli objęte wycofaniem:** jasnoniebieski 8902428 i zielony 8817920

**Kody produktu:** 5306671 / 5306672 / 5306673 / 5306674 / 5306675 / 5306676  
4928585 / 4928586 / 4928587 / 4928588 / 4928589 / 4928590

**Okres sprzedaży:** od 01.07.2025 r. do 18.03.2026 r.



### Dlaczego ten produkt jest niebezpieczny?

Podczas montażu zastosowano zbyt dużą liczbę podkładek dystansowych, co może prowadzić do ryzyka obracania się mostka, a w dłuższej perspektywie spowodować uszkodzenie rury sterowej widelca.

### Co mam zrobić?

Prosimy o zaprzestanie korzystania z roweru oraz o dostarczenie go do serwisu w sklepie Decathlon w celu wykonania naprawy.

### Środki prawne przysługujące konsumentowi

Rower EDR CF ULTRA 105 DI2 zostanie przyjęty do serwisu i naprawiony bezpłatnie w ramach gwarancji (usunięcie nadmierowej podkładki oraz regulacja kierownicy).

### Kontakt

Centrum Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji pod numerem: 800808007, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 19:00, w soboty i niedziele handlowe od 09:00 do 17:00 oraz mailowo: [kontakt@decathlon.pl](mailto:kontakt@decathlon.pl).  
Informacje na temat wycofanych produktów znajdują się na stronie:  
<https://www.decathlon.pl/wycofane-produkty.html>  
Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za wszelkie niedogodności.