

BELANGRIJKE VEILIGHEISWAARSCHUWING

Heeft u een van de volgende BURNER HANDSCHOENEN van het merk TAYLOR MADE:



Modelcode: 8362767

Artikelcodes: 2066796 / 2066797 / 2066798 / 2066799 / 2066800

gekocht tussen **01/01/2016 en 15/12/2017**? Dan is dit belangrijke informatie voor u.

We vragen u om deze handschoenen niet meer te gebruiken.

In het kader van kwaliteits- en veiligheidstesten heeft het team van het merk TAYLOR MADE geconstateerd dat bepaalde producten een te hoog chroom-6-gehalte hebben, wat in enkele gevallen tot allergische reacties kan leiden.

Daarom heeft TAYLOR MADE besloten om alle betrokken Burner Handschoenen terug te roepen.

Wij willen u vragen om uw Burner handschoenen tegen terugbetaling in te leveren in uw winkel.

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met onze centrale klantendienst op het nummer +31 88 3322888, van maandag t/m vrijdag van 9 tot 21 uur, zaterdag en zondag van 9 tot 19 uur.

TAYLOR MADE bedankt u voor uw begrip. Onze oprechte excuses voor het eventuele ongemak.

Philippe SCHAAF
Commercieel directeur Golf

Uithangen tot 30/06/2018