TOOTE TAGASIKUTSUMINE OHUTUSE TÕTTU


Kuupäev:
15.10.2026

HAMAX kutsub tagasi LASTEISTME HAMAX BUDDY

Toote nimi ja tootekoodid: LASTEISTE HAMAX BUDDY
4091054/8591602
EAN-kood: 70297755203498

Asjakohane tootmiskuupäev: 01.01.2022 kuni 06.08.2026.





Miks see toode ohtlik on?

On tuvastatud, et silt ei pruugi olla kindlalt kinnitatud. Seetõttu on oht, et laps võib sildi rakmete rihma küljest lahti tõmmata. Kui silt tuleb lahti, võib see põhjustada lämbumisohtu.

Mida ma peaksin tegema?

Kui ostsite selle toote ajavahemikul 28.12.2020 kuni 6.08.2026, siis puudutab alljärgnev teave ka teid.

Selle ohu kõrvaldamiseks tuleb tekstiilsilt rakmete küljest täielikult eemaldada.
Palume teil silt ära lõigata.

Kui silt on eemaldatud, on tuvastatud lämbumisoht kõrvaldatud ja istet võib ettenähtud viisil edasi kasutada.

Kui teie tootel ei ole silti, siis see tagasikutsumine teid ei mõjuta. Toodet võib kasutada täiesti ohutult.

Kontakt

Meie klienditeenindus vastab kõigile teie küsimustele aadressil abi@decathlon.com (E-R 9-18).

Täname mõistva suhtumise eest ja vabandame tekkinud ebamugavuste pärast.

Levitage sõna. Teavita oma perekonda ja sõpru sellest tagasikutsumisest!

Kuvada kuni: 5.04.2027